

Ruhaszárító Kötél Fém Belsővel (73129000)

Útmutató

Figyelem: Bár a termék erős fémbelsővel rendelkezik, a külső műanyag bevonat és a rögzítési pontok élettartama korlátozott. Mindig tartsa be a gyártó által megadott maximális terhelhetőséget!

Általános Használati Útmutató

Rendeltetésszerű Használat

- **Terhelés:** Soha ne lépje túl a gyártó által megadott **maximális teherbírást**. A fémbelső megakadályozza a nyúlást, de a túlterhelés tönkretelheti a rögzítési pontokat, vagy kiszakíthatja a kötelet.
- **Feszítés:** A kötelet **megfelelően feszítse ki**, hogy a súlyos ruhák (pl. vizes ágyneműk) se lógassák le túlságosan. Ugyanakkor **ne feszítse túl** (különösen teleszkópos rögzítésnél), mert ez károsíthatja a rögzítő felületet (pl. falat, fémoszlopot).
- **Rögzítés:** A kötélt rögzítéséhez kizárólag a **megfelelő méretű és teherbírású** kampókat, bilincseket vagy feszítő eszközöket használja. Ellenőrizze, hogy a fémbelső ne sérüljön meg a rögzítés során.

Környezeti Védelem

- **Kopás:** Kerülje a kötélt dörzsölését éles felületeken (pl. durva falélek, fémoszlopok éles széléi). Ez a külső **műanyag bevonat sérüléséhez** vezet, ami szabaddá teszi a fémbelső, elindítva a rozsdásodást.
- **UV-sugárzás és Hő:** Bár a fémbelső ellenáll, a **külső műanyag burkolat** idővel a közvetlen, erős **UV-sugárzás** hatására elridegedhet, repedezhet és szakadhat. Hosszú távon a kötelet érdemes árnyékos helyen használni, ha lehetséges.
- **Vegyszerek:** Kerülje az erős, oldószeres tisztítószerekkel való érintkezést, amelyek megtámadhatják a műanyag bevonatot.

Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató

Tisztítás és Karbantartás

- **Tisztítás:** A külső műanyag bevonat könnyen tisztítható. Időnként egy nedves, szappanos ruhával törölje át a kötelet, hogy eltávolítsa a port, penészspórákat és szennyeződések.
- **Szárítás:** Ne tárolja a kötelet összecsomagolva, nedvesen. Ha a külső bevonat sérült, a nedvesség a fémbelsőhöz jutva korróziót (rozsdát) okoz.

Biztonsági Ellenőrzés

- **Rendszeres Ellenőrzés:** Rendszeresen ellenőrizze a kötélt teljes hosszát a sérülések szempontjából, különös tekintettel a **rögzítési pontokra** és azokra a részekre, ahol a kötélt hajlamos a dörzsölni.
- **Sérülés jelei:** Keresse a külső műanyag bevonat **repedéseit, szakadásait vagy horzsolásait**. Ha a fémbelső láthatóvá válik, az eszköz tartóssága és rozsdállósága csökken, és fennáll a veszélye, hogy a kiálló fém szálak sérülést okoznak.
- **Kicserélés:** Ha a kötélt a fémbelső látható rozsdásodását mutatja, vagy ha a külső burkolat nagymértékben megsérült, **cserélje le** a kötélt szakadásának elkerülése végett.

Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

Jelölés	Jelentés
Max. Tömeg ikon	Maximális terhelhetőség (kg). Soha ne lépje túl!
UV áthúzó	Kerülni kell a tartós UV-sugárzást a műanyag élettartamának növelése érdekében.
Kézi piktogram	Rendszeres kézi tisztítás javasolt.
Vízcsepp ikon	Időjárásálló, de a sérült felületen keresztül a fém rozsdásodik.