

Szintetikus Ruhaszárító Kötelek (Poliamid/Poliészter) (56075019) Útmutató

Figyelem: A poliamid és poliészter kiválóan ellenáll a nedvességnek, de a hosszú távú UV-sugárzás és a túlzott feszítés károsíthatja. Mindig kövesse a gyártó maximális terhelhetőségre vonatkozó utasításait!

Általános Használati Útmutató

Rendeltetésszerű Használat és Terhelés

- **Feszítés:** A kötelet megfelelően feszítse ki a stabil tartás érdekében, de **ne feszítse túl** azt! A túlzott feszítés (különösen nedves ruhák súlya alatt) tönkretelheti a rögzítési pontokat, vagy idő előtt kinyújthatja/gyengítheti a kötelet.
- **Terhelhetőség:** Soha ne lépje túl a gyártó által megadott maximális terhelhetőséget. A szintetikus kötelek erősek, de a túlterhelés maradandó nyúlást okozhat.
- **Ruhacsipeszek:** Használjon megfelelő ruhacsipeszeket. Az elöregedett, éles szélű műanyag vagy fém csipeszek kárt tehetnek a kötél felületében.

Környezeti Védelem

- **UV-sugárzás:** A szintetikus anyagok idővel **gyengülnek és elridednek** a tartós, közvetlen **UV-sugárzás** hatására. Ha lehetséges, a kötelet árnyékos helyen használja, vagy vegye le/húzza be, ha hosszabb ideig nincs rá szükség.
- **Hő és Láng:** Kerülje a kötél közvetlen lánggal, fűtőtesttel vagy forró felülettel való érintkezését. A poliamid és a poliészter hő hatására **megolvadhat** és elszakad.
- **Vegyszerek:** Kerülje az erős savas vagy lúgos tisztítószerekkel való érintkezést, mivel ezek megtámadhatják a szintetikus szálakat.

Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató

Tisztítás és Karbantartás

- **Tisztítás:** A kötelet időnként tisztítsa meg. Egy nedves, enyhe szappanos vízzel átitatott ruhával törölje le a port, madárürüléket, penészspórákat és egyéb szennyeződések. Ez megakadályozza, hogy a szennyeződés rátapadjon a frissen mosott ruhákra.
- **Szárítás:** Mivel a poliamid és poliészter szálak nem szívják be a vizet, gyorsan száradnak. A tisztítás után hagyja teljesen megszáradni, mielőtt feltekerné.
- **Tárolás:** Ha a kötelet szezonálisan tárolja, tisztítás és szárítás után **feltekerve, száraz, hűvös, UV-fénytől védett helyen** tárolja.

Biztonsági Ellenőrzés

- **Rendszeres Ellenőrzés:** Rendszeresen ellenőrizze a kötelet, különösen a rögzítési pontoknál.
- **Sérülés:** Keresse a **kopás, szakadás, elvékonyodás** vagy a hosszú távú UV-károsodás miatti **elrepedezés** jeleit. Az elöregedett, sérült kötelet mielőbb cserélje ki, hogy elkerülje a ruhák leesését és a balesetveszélyt.

Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

Jelölés	Jelentés
Max. Tömeg ikon	Maximális terhelhetőség (kg). Soha ne lépje túl!
UV áthúzva	Kerülni kell a tartós UV-sugárzást (a kötelek élettartama csökken).
Hőmérséklet piktogram	Kerülni kell a magas hőt (a termék olvadhat).
Vízcsepp ikon	Kiválóan ellenáll a nedvességnek, gyorsan szárad.