

# Vulkanizált Lágygumi Áru (40169997) Útmutató

**Figyelem:** A vulkanizált lágygumi sokféle célra használható, de az anyagspecifikációt (pl. SBR, EPDM) mindig ellenőrizze a hő- és vegyszerállóság pontos meghatározásához!

---

## Általános Használati Útmutató

### Környezeti Hatások

- **Vegyszerek és Olajok:** Bár a vulkanizált gumi általában ellenálló, kerülje a hosszan tartó érintkezést erős oldószerekkel, benzinnel, bizonyos zsírokkal és olajokkal. Ezek az anyagok a gumi duzzadását, puhulását vagy repedését okozhatják. Használjon megfelelő gumi típust (pl. Nitril/NBR) ha olajjal érintkezhet az áru.
- **Hőmérséklet:** Kerülje a gumiáru közvetlen érintkezését nyílt lánggal, izzó felületekkel vagy extrém hideggel. A lágygumi anyagának felső és alsó hőmérsékleti határai vannak, melyek túllépése a gumi elridegedését vagy megolvadását okozhatja.
- **UV-sugárzás és Ózon:** A gumi anyagát hosszú távon károsítja a közvetlen, erős **UV-sugárzás** és az **ózon**. A szabadban tárolt vagy használt gumitárgyaknál gyorsabb öregedés, repedezés várható.

### Mechanikai Terhelés

- **Túlfeszítés:** Ne feszítse túl a gumiterméket, és ne használja a maximálisan engedélyezett nyomás vagy terhelés felett (különösen tömítések és párnák esetében).
- **Éles Élek:** Kerülje, hogy a gumi hosszan érintkezzen éles szélékkel, amelyek átszakíthatják vagy elvághatják az anyagot.

---

## Általános Biztonsági Karbantartási Útmutató

### Tisztítás és Tárolás

- **Tisztítás:** Tisztításhoz használjon **langyos vizet** és enyhe, semleges pH-jú szappant vagy mosószert. A gumiszőnyeget vagy nagyobb darabokat puha kefével lehet tisztítani.
- **Kerülje:** Ne használjon kőolaj alapú oldószereket, erős súrolószereket vagy fém dörzsiket.
- **Tárolás:** Tárolja a gumiterméket **száraz, hűvös és sötét helyen**, távol a hőforrásoktól és az ózont kibocsátó elektromos eszközöktől. A tárolás előtt győződjön meg róla, hogy az áru tiszta és száraz.

### Biztonsági Ellenőrzés

- **Öregedés:** Rendszeresen ellenőrizze a gumi felületét. A **repedezés, elszíneződés, megkeményedés vagy ragadósság** a gumi öregedésére utal, ami csökkenti a termék hatékonyságát (pl. tömítés esetén) és biztonságát.
- **Cserélje ki:** A sérült, repedezett vagy megöregedett gumiterméket azonnal cserélje le, különösen, ha tömítésként, elektromos szigetelőként vagy biztonsági ütközőként funkcionál.

---

## Fontos Piktogramok és Jelölések (Általánosan)

Jelölés	Jelentés
<b>Hőmérséklet piktogram</b>	Maximális/minimális üzemi hőmérséklet.
<b>Kémcső piktogram</b>	Vegyszerállóság (ha jelölve van).
<b>UV áthúzva</b>	Kerülni kell a tartós UV-sugárzást.
<b>Gumikereszt</b>	Vulkanizált gumi termék.